

Clear 3000 Fast to dwukomponentowy lakier bezbarwny wyjątkowo szybko schnący, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do lakierowania pojedynczych elementów i mniejszych napraw. Przeznaczony do stosowania zarówno w kabinach lakierniczych, jak i poza nimi. Clear 3000 Fast schnie powierzchniowo 5 minut w 20°C i może być polerowany już po 3 godzinach w 20°C. Naprawa jest wyjątkowo szybka i zapewnia bardzo dobre jakościowo wykończenie z połyskiem. **Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/EC.**


**PROPORCJA MIESZANIA**

2 Dynacoat Clear 3000 Fast  
 1 Dynacoat Hardeners  
 10-20% Dynacoat Thinners


**MIARKA**

Stosować miarkę Dynacoat  
 Nr. 1


**PISTOLET**

Dysza 1.2-1.4 mm  
 Ciśnienie robocze 2.0 – 4.0 bar\*  
 \* sprawdzić instrukcję pistoletu


**APLIKACJA**

2 x 1 warstwa  
 Nanieść lekką zamkniętą warstwę,  
 Następnie po wskazanym czasie odparowania, pełną warstwę


**CZAS ODPAROWANIA**

Między warstwami 3-5 minut w 20°C  
 Przed suszeniem 3-5 minut w 20°C


**CZAS SCHNIĘCIA**

|                        |             |             |
|------------------------|-------------|-------------|
|                        | <b>20°C</b> | <b>60°C</b> |
| Dynacoat Hardener Fast | 2 godzin    | 10 minut    |


**STOSOWANIE OCHRONY JEST ZALECANE**

Stosować właściwe środki ochrony osobistej. AkzoNobel Vehicle Refinishes zaleca korzystanie z aparatu oddechowego zasilanego świeżym powietrzem.

Przeczytaj wszystkie informacje zawarte w Dokumentacji Technicznej - TDS

# INFORMACJA TECHNICZNA DYNACOAT CLEAR 3000 FAST — D1.05.12

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>PRODUKT I DODATKI</b> | <b>Dynacoat Clear 3000 Fast</b> |
|                          | <b>Utwardzacze</b>              |
|                          | Dynacoat Hardener Fast          |
|                          | Dynacoat Hardener Medium        |
|                          | <b>Rozcieńczalniki</b>          |
|                          | Dynacoat Thinner Fast           |
|                          | Dynacoat Thinner Medium         |
|                          | Dynacoat Thinner Slow           |

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>WŁAŚCIWE PODŁOŻA</b> | Rozpuszczalnikowe lakiery bazowe Dynacoat<br>Wykończenia fabryczne OEM |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|

|                  |                             |                          |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>MIESZANIE</b> | 2                           | Dynacoat Clear 3000 Fast |
|                  | 1                           | Dynacoat Hardener        |
|                  | 10-20%                      | Dynacoat Thinner         |
|                  | <i>Stosować miarkę nr 1</i> |                          |

|                                                                 |                                  |            |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------|
| <b>DYSZA PISTOLETU<br/>NATRYSKOWEGO<br/>I CIŚNIENIE ROBOCZE</b> | Zasilanie grawitacyjne           | 1.2-1.4 mm | 2-4 bar* |
|                                                                 | * sprawdzić instrukcję pistoletu |            |          |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>APLIKACJA</b> | Nanieść pierwszą lekką zamkniętą warstwę, pozostawiając do odparowania na 4 - 6 minut w 20°C. Następnie nałożyć pełną warstwę, pozostawiając do odparowania na 5 - 8 minut w 20°C przed suszeniem. Na podany czas mogą w dużym stopniu wpływać warunki podczas aplikacji. |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                          |           |        |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| <b>TRWAŁOŚĆ PO<br/>ZMIESZANIU</b> | <i>Zalecany</i>          |           |        |
|                                   | Dynacoat Hardener Fast   | 4 godziny | w 20°C |
|                                   | <i>Alternatywnie</i>     |           |        |
|                                   | Dynacoat Hardener Medium | 5 godzin  | w 20°C |
|                                   | Dynacoat Hardener Slow   | 5 godzin  | w 20°C |

|                        |                               |             |             |
|------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| <b>CZASY SCHNIĘCIA</b> | <b>Możliwość manipulacji:</b> | <b>20°C</b> | <b>60°C</b> |
|                        | <i>Zalecany</i>               |             |             |
|                        | Dynacoat Hardener Fast        | 2 godziny   | 10 minut    |
|                        | <i>Alternatywnie</i>          |             |             |
|                        | Dynacoat Hardener Medium      | 2,5 godziny | 10 minut    |
|                        | Dynacoat Hardener Slow        | 2,5 godziny | 10 minut    |

# INFORMACJA TECHNICZNA DYNACOAT CLEAR 3000 FAST — D1.05.12

## SUSZENIE PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI

Możliwość manipulacji: 4 minuty (niska moc) 6 minut (wysoka moc)

## MOŻLIWOŚĆ POLEROWANIA

Minimum po 1 godz. od schłodzenia do temperatury otoczenia.

## GRUBOŚĆ POWŁOKI

Na warstwę: 20-25  $\mu\text{m}$   
Przy zalecanej aplikacji (2 warstwy): 40-50  $\mu\text{m}$

## TEORETYCZNE ZUŻYCIE

Mieszanka gotowa do natrysku przy grubości warstwy 1  $\mu\text{m}$ :  $\pm 321 \text{ m}^2/\text{liter}$   
*Praktyczne zużycie materiału zależy od wielu czynników, takich jak: kształt obiektu, chropowatość podłoża, metoda nakładania oraz warunki pracy.*

## MYCIE SPRZĘTU

Zastosować Gun Cleaner lub rozcieńczalnik nitrocelulozowy

## PRZECHOWYWANIE

Czas przechowywania jest określony dla produktu w szczelnym opakowaniu i temperatury 20°C.  
Należy unikać skrajnych różnic temperatur.  
• 2 lata w 20°C

## LZO

Zawartość LZO dla tego produktu gotowego do użycia wynosi maksymalnie 610 g/l.

Akzo Nobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.  
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b  
Tel: +48 22 3210621

## TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

**WAŻNA UWAGA:** Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Akzo Nobel.  
Siedziba firmy  
Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3, 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoat.com](http://www.dynacoat.com)  
[www.dynacoat.pl](http://www.dynacoat.pl)